

## „TYLE SIĘ MÓWI O BŁĘDACH” - KU PRZESTRODZE

**Tyle się mówi o błędach. Niedawno na łamach naszego magazynu (nr 2/2006) przestrzegałem przed przyklejaniem parkietów i wylewaniem mas samopoziomujących na podkładach z klejami bitumicznymi.**

Mówiłem o konieczności usuwania pozostałości subitu za względów technologicznych i zdrowotnych. Oto przykład wylania masy samopoziomującej na nieusunięty klej bitumiczny. Z pewnością wykonawca myślał, że grunt zapewni odpowiednią adhezję masy do podkładu. Niestety, jak widać na załączonych zdjęciach, masa razem z drogim parkietem doskonale odspaja się od subitu. Zdjęcia te otrzymałem od Sławomira Chrzanowskiego z Białegostoku i publikuję je ku przestrodze. Oto, dlaczego należy czytać o naszych doświadczeniach w cyklu „Z praktyki rzeczoznawcy”. Nie chcemy opisywać wykonawców, ani klientów mających z nimi problemy. Opisujemy wyłącznie wady i przyczyny ich powstania. Jeżeli ktoś montuje parkiet w taki sposób, jak widać to na zdjęciach, nie może liczyć na przychyłność rzeczoznawcy, nawet jeśli stwierdzi on, że główną przyczyną była wilgoć.



Fot.: Sławek Chrzanowski



Fot.: Sławek Chrzanowski



Fot.: Sławek Chrzanowski

Zdjęcia pokazują brak profesjonalizmu, którego nie można wytłumaczyć np. brakiem frezarki do usuwania klejów bitumicznych.

**Czesław  
Bortnowski**



Fot.: Sławek Chrzanowski

Fot.: Sławek Chrzanowski

## BRANŻOWY KATALOG STRON WWW

- Akcesoria
- Chemia do drewna
- Handel
- Podłogi
- Różności
- Tartaki
- Budownictwo
- Elementy budowlane
- Maszyny i narzędzia
- Producenci
- Stowarzyszenia i organizacje
- Usługi parkieciarskie

[www.parkieciarz.eu](http://www.parkieciarz.eu)